

Soudeur de batterie B50-A

Description:

La batterie à souder B50-A, autonome, est prête à l'emploi en 9 secondes et ne génère pas de tensions externes parasites lors du soudage.

Équipée d'une batterie nickel-hydrure métallique, elle permet de réaliser 350 joints de soudure en soudage continu* et 100 joints de soudure en brasage par point.


Le joint de soudure peut être éclairé à l'aide d'une ou deux lampes en option.

L'appareil peut être rechargé pendant les pauses ou la nuit, la surcharge étant impossible.

La soudeuse de batterie est dotée d'un indicateur de charge, d'un voyant lumineux et d'un interrupteur d'allumage pour éviter toute mise en marche accidentelle.

La pointe à souder atteint une température d'environ 350 °C.

*) Réalisable lors de la soudure de fils de connexion de 0,5 mm de diamètre sur des composants électroniques, sans recharger les batteries.
L'éclairage des joints de soudure réduit la puissance de soudure d'environ 7 % par luminaire. La durée totale d'allumage par charge de batterie est d'environ 13 minutes.



Soudure de batterie B50-A avec accessoires




Spécifications:

Classe: II - Isolation de protection
Poids de la soudeuse : 0,16 kg
Poids fixé dans le carton : 0,51 kg
Poids réglé au cas où : 0,89 kg

Contenu de la livraison :

1x Soudure de batterie B50-A	2x Luminaires B50-E
1x Panne à souder B50-D	1x Éponge de nettoyage B50-R
1x Panne à souder B50-H	1x Chargeur B50-L
1x Panne à souder B50-G	1x Tournevis
1x Rouleau de soudure env. 4g	1x Emballage en carton (disponible en option dans une mallette à outils)
1x Guide de panne à souder B50-T	1x Manuel d'instructions avec déclaration de conformité

Conseils:



Pièces de rechange et accessoires :

